

ANEXO - I	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
UNIDADE:	UBS - SÃO JOÃO
LOCAL:	Rua Sitio São João, S/N, Sitio São João.
DATA:	Outubro de 2023



Figura 1

CALHAS DANIFICADAS E TUBO DE QUEDA COM CONECÇÃO NECESSÁRIO REPARO.



Figura 2

NECESSÁRIO REPARAR A PAREDE DO RESERVATÓRIO.



Figura 3

PORTÃO DE ACESSO AOS FUNDOS DA UNIDADE FOI DANIFICADO E REMOVIDO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO.



Figura 4

NECESSÁRIO DO REPARO DA COBERTA DE POLICARBONATO.



Figura 5
NECESSÁRIO REPARO NO SIFÃO.



Figura 6
NECESSÁRIO REPARO NO SIFÃO.



Figura 7
REPARO NA PORTA.



Figura 8
REPARO NA FECHADURA.



Figura 9

NECESSÁRIO INSERIR PORTA DE SEPARAÇÃO ENTRE COMODOS.



Figura 10

PISO DANIFICADO, NECESSITA REPARO.



Figura 11

NECESSÁRIO LEVANTAR A ALVENARIA E CORRIGIR O PORTÃO PARA VEDAR O AMBIENTE DE DEPÓSITO DE LIXO.



Figura 12

NECESSÁRIO REPARAR A PAREDE DO RESERVATÓRIO.

ANEXO - I	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
UNIDADE:	UBS - INDEPENDENTE
LOCAL:	Rodovia PE-090, Independente, S/N.
DATA:	Outubro de 2023



Figura 1
NECESSÁRIO DO REPARO DA COBERTA DE POLICARBONATO.



Figura 2
NECESSÁRIO REPARAR DESCARGA.



Figura 3
NECESSÁRIO REPARAR POSSUI INFILTRAÇÃO NA PAREDE.



Figura 4
NECESSÁRIO REPARO DA JANELA.



Figura 5
 NECESSÁRIO REPARO NO SIFÃO.



Figura 6
 NECESSÁRIO COLOCAR CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO.



Figura 7
 PORTÃO FOI DANIFICADO E REMOVIDO
 NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO.



Figura 8
 NECESSÁRIO REPARO PAREDE COM INFILTRAÇÃO.

ANEXO - I	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
UNIDADE:	UBS - FAZENDA VELHA
LOCAL:	Rua Barão de Lucena, S/N, Duque de Caxias.
DATA:	Outubro de 2023



Figura 1
NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DA CUBA.



Figura 2
NECESSÁRIO TROCA DA TORNEIRA.



Figura 3
NECESSÁRIO REPARO NA PORTA



Figura 4
NECESSÁRIO TROCA DE TORNEIRA.



Figura 5
NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO NA VÁLVULA.



Figura 6
REPARO NA PORTA.

ANEXO - I	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
UNIDADE:	UBS - DEUS É FIEL
LOCAL:	Avenida Vereador Romeu Simplicio, S/N, Deus é Fiel.
DATA:	Outubro de 2023



Figura 1
REPARO NA COBERTA DE POLICARBONATO.



Figura 2
REPARO NO SIFÃO.



Figura 3
TROCA NA VÁLVULA DAS PIAS E TORNEIRAS.



Figura 4
TROCA DE CHUVEIRO



Figura 5
TROCA DE TORNEIRA.



Figura 6
REPARO NA PORTA.



Figura 7
TROCA DA TORNEIRA.

ANEXO - I	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
UNIDADE:	UBS - CENTRO I (GENERINO)
LOCAL:	Rua Iraci Teixeira da Silva, S/N, Areal.
DATA:	Outubro de 2023



Figura 1
PAREDE COM INFILTRAÇÃO E REPARO NO SIFÃO.



Figura 2
REPARO NO SIFÃO.



Figura 3
TROCA DA TORNEIRA.



Figura 4
TROCA FORRO DE GESSO.

 A photograph showing a corner of a room where water has infiltrated through a damaged gutter, causing significant water damage and mold growth on the white wall.	 A photograph of a kitchen sink area showing a white faucet being replaced. The faucet is mounted on a wall, and the sink is set into a dark countertop.
<p>Figura 1 INFILTRAÇÃO, CALHA DANIFICADA.</p>	<p>Figura 2 TROCA DA TORNEIRA.</p>
 A photograph showing a person working on a green metal gate. The gate is partially open, and the person is standing next to it, possibly performing maintenance or repair work.	
<p>Figura 3 REPARO NO PORTÃO DE ACESSO AOS FUNDOS DA UNIDADE,</p>	

ANEXO - I	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
UNIDADE:	UBS - CENTRO III
LOCAL:	Rua do Comércio, S/N, Centro.
DATA:	Outubro de 2023



Figura 1
PAREDE COM INFILTRAÇÃO.

Figura 2
PAREDE COM INFILTRAÇÃO.



Figura 3
PAREDE COM INFILTRAÇÃO.

Figura 4
PAREDE COM INFILTRAÇÃO.