

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 001)

OBRA: CONSTRUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE TORITAMA

LOCAL: Toritama - Pernambuco

EMPRESA CONTRATADA: C3 ENGENHARIA LTDA

CNPJ. 20.198.694/0001-20

CONTRATO N.º: 057/2019

PROCESSO N.º: 028/2019

DATA DA MEDIÇÃO: 06/12/2019

MODALIDADE.: Tomada de Preço N.º 005/2019

NRO SICONV: 794528

NRO OPERAÇÃO: 1010.875-30



Foto-01 (Regularização do Piso)




Foto-02 (ESTIRAMENTO DOS TAPETES E COLAGEM DOS TAPES)





Foto-03 (ESTIRAMENTO DOS TAPETES E COLAGEM DOS TAPES)


Luiz Augusto de Medeiros Santos
Eng. Civil - CREA 22104/DIPE


Romulo César da Silva
Sec. de Obras e Urbanismo
Portaria N.º 233/2019



Foto-04 (PARTE DOS TAPETES JÁ ASSENTADOS E COLADOS)



Foto-05 (PARTE DOS TAPETES JÁ ASSENTADOS E COLADOS)

Romulo César da Silva
Sec. de Obras e Urbanismo
Portaria Nº. 233/2019
Romulo César da Silva

Luiz Augusto de Medeiros Santos
Enq. Civil - CREA 22104/DIPE




Foto-04 (CAMPO PRONTO)




Foto-05 (CAMPO PRONTO)

Romulo Cesar da Silva

Romulo César da Silva
Sec. de Obras e Urbanismo
Portaria Nº. 233/2019

Luiz Augusto de Medeiros Santos
Eng. Civil - CREA 22184 D/PE

Luiz Augusto de Medeiros Santos